


A kitermelő rendszer üzemel, az eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 118,9 m³. Az elmúlt héten kitermelt napi mennyiség jellemzően 400-500 liter/nap, átlagosan 457 liter/nap.

Szennyezettség nyomon követése

Július 7-én került sor a lehatároló kutak és az indikátor kutak ellenőrzésére, folyadékszint mérésére. A korábbiakhoz képest kisebb változást jelent, hogy a GG-20/B indikátor kútban megjelent a szennyezettség. (Erre a hozzá közel lévő GG-30/B alapján már számítani lehetett, utóbbi mintegy két hónapja szennyezett).

Az aktualizált helyszínrajz:



Az izolációs fal kialakítása folyamatban van, az elmúlt héten a 9160/1 hrsz ingatlanon folytatódtek az injektálások a vezeték északi oldalán.

Az aktuális készültségi fokot (előfúrt és injektált furatokat) ábrázoló helyszínrajz:



Egyéb vizsgálatok, kapcsolódó feladatok:

Megérkezett a GG-14 jelű, utóbbi két alkalommal B érték körüli mértékben (130, illetve 137 ug/l koncentrációban) szennyezett, csak EPH szennyezettséget tartalmazó lehatároló kút szénatomszám eloszlás vizsgálatát és értékelését tartalmazó jegyzőkönyv. A laborjegyzőkönyv alapján a minta C11-C37 szénatomszám-tartományban tartalmaz ásványolaj eredetű szennyezést, a kromatográfiás kép alapján a szennyezés feltehetőleg kenőolajtól származik.