

A kitermelő rendszer üzemel, az eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 122,1 m³. Az elmúlt héten átlagosan kb. 460 liter liter/nap.

Szennyezettség nyomon követése


A szennyezettség kiterjedésében nincs érdemi változás. Megérkezett a monitoring kutak 07.03-án vett mintáinak labor jegyzőkönyve. A GG-25 jelű kútban VPH szennyezettség került kimutatásra egyéb komponens nélkül. A szakértő kért szénatomszám eloszlás vizsgálatot, ennek eredményét még várják. Az elmúlt két mintavétel alkalmával kisebb mértékű (130 ug/l körüli), csak EPH-t tartalmazó, kenőolajként azonosított szennyezettséget mutató GG-14 jelű lehatároló kútban ezúttal kimutatási határérték alatti eredmény adódott.

Az aktualizált helyszínrajz:



A tegnapi napon sikerült elérni az injektálásokkal a Géza fejedelem útig, ma a lavírsík kialakítása folytatódott a Géza fejedelem úton, illetve átszerelés alatt áll a fúrógép a spirálfúró szerszámmra. Ezt követően folytatódnak az előfúrások a nyomvonal két végén hiányzó szakaszokon, majd az injektálások-átkeverések is.

Az izolációs fal kialakítása folyamatban van, az aktuális készültségi fokot (előfúrt és injektált furatokat) ábrázoló helyszínrajz:



Egyéb vizsgálatok, kapcsolódó feladatok:

A beavatkozási terv benyújtásra került.