


A kitermelő rendszer üzemel, az üzemeltetés során visszanyert szénhidrogén mennyisége a mai nappal bezárólag: 112,4 m³. (Az elmúlt héten 460-670 liter/nap, átlagosan 560 liter/nap)

A szennyezett terület kiterjedése a lehatároló kutak beérkezett eredménye és a heti folyadékszintmérések alapján nem változott. Csatoltam a beérkezett laborjegyzőkönyveket. (A lehatároló kutak mellett a 9171/3 hrsz ingatlanon lévő lakossági kút eredménye érkezett meg, ez déli irányban, a szennyezett terület szélétől kb. 30-40m távolságra található, az eredmények kimutatási határérték alattiak.)



A kármentesítési eljárásban a beavatkozási terv összeállítása van folyamatban.

Az izolációs fal építése folytatódott, az előfúrt és elkészült szakaszokat ábrázoló helyszínrajz:

