

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **151,5 m³**. (Az elmúlt héten átlagosan kb. 300 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A héten folytatódott a szénhidrogén kitermelő és monitoring rendszer bővítése.

A fúrások során talajmintavételekre is sor került.



Az izolációs fal kialakítása 09.25-én befejeződött, a terület helyreállítása folyamatban van.

Egyéb vizsgálatok

A lakossági kutak vizsgálata befejeződött, összesen 45 db mintavételre került sor. Szennyezettség 1 db, a vezetéksérüléstől 350-400m távolságra található ingatlanon vett mintában került kimutatásra. A rendelkezésre álló információk alapján teljes biztonsággal megállapítható, hogy a mintában kimutatott szennyezettség nem a kárhelyről származik. (A szennyezőanyag teljes mértékben az EPH tartományba esik, eltér a vezetéksérülés

következtében kialakult szennyezettségtől, a mintán elvégzett szénatomszám eloszlás vizsgálat alapján a laboratórium azt állapította meg, hogy a szennyezés feltehetőleg kenőolajtól származik. Emellett a kárhely és az ingatlan között több olyan mintavételre is sor került, ahol a minta is szennyezetlennek bizonyult.)