

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag **157,2 m³**.
(Az elmúlt 9 napban átlagosan kb. 267 liter/nap)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring és kitermelő rendszert érintő változások

A 10.27-én elvégzett mintavétel laboreredménye alapján a szennyezettség elterjedésében nincs jelentős változás. A GG-24,26 jelű kutakban ETBE-MTBE került kimutatásra 8-33 ug/l koncentráció tartományban (a korábbi eredményekhez hasonlóan), ezen felül a GG-14, GG-28 jelű kútban egyes PAH vegyületcsoportba tartozó komponens került (B) érték körüli koncentrációban kimutatásra.

A mintavétel kiterjedt a már elkészült külső monitoring kutakra is, ezekben a várakozásnak megfelelően szennyezettség nem került kimutatásra.

A laborjegyzőkönyveket mellékeltem. (A jegyzőkönyvben a 9171/3 hrsz. ingatlanon lévő kút eredménye is szerepel, minden komponens kimutatási határérték alatti.)

Az elkészült izolációs falra tekintettel, novembertől kezdődően az alábbi mintavételi rend szerint tervezettek a rendszeres monitoring keretében végzett mintavételek:



Az izolációs fal kialakítása 09.25-én befejeződött, a terület helyreállítása folyamatban van.

A helyreállítási munkálatokkal összehangoltan folyamatban van a **vízkezelő rendszer** kialakítása is (beton aknába süllyesztett kútpárok kialakítása, vízgyűjtő vezetékek fektetése).

.