

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 130,6 m³. (Az elmúlt héten átlagosan 400 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése

A héten megérkezett a 07.28-ai mintavétel laborjegyzőkönyve. Az előző heti lehatárolt eredményt sajnos árnyalja, hogy a GG-29,31,32 kutak eredménye B határérték feletti. Korábban átmenetileg volt már példa B érték feletti eredményre ezen a területen (GG-31, 05.08-ai mintavétel), az akkori és a mostani mintavétel is csapadékot követően történt. A szakértő véleménye alapján az időszakosan emelkedett értékek mögött a talajba beszivárgó, majd az üzemanyaggal telített („harang alakú”) talajtest felületén leszivárgó elszennyeződő csapadékvíz okozza. A csapadékvíz nem tud beszivárogni a telített talajtestbe, annak a felületén képez lefolyást. Az elmélet helytállóságát hosszabb időszakkal lehet megerősíteni. A következő mintavételre jövő héten kerül sor.

A GG-31-es kút eltömedékelésre kerül, és újabb mintavételi pontok kialakítására kerül sor ezen a részterületen.

Az izolációs fal kialakítása folyamatban van, a Géza fejedelem út injektálása befejeződött, jelenleg a nyomvonal déli befejező szakaszának injektálása zajlik. Mai napon az egyik hidraulika cső csatlakozóban eltört egy szelep, melynek darabjai bekerültek a hidraulika rendszerbe. A hiba elhárítása folyamatban van.

