

A kitermelő rendszer üzemel, a rendszerrel eltávolított mennyiség a mai nappal bezárólag 135,8 m³. (Az elmúlt héten átlagosan 363 liter/nap.)

Szennyezettség nyomon követése, monitoring rendszert érintő változások

A D-DK-i részterületen folyamatban van a monitoring és fölöző rendszer kiegészítése:

- GG-38,
- GG-39,40,41, valamint ezek /B jelű indikátor párpai,
- illetve a gócterülethez közelebb kialakításra került 3db új fölöző kút (GF-26,27,28)

A héten megérkezett a 08.15-ei mintavétel jegyzőkönyve. A lehatároló kutak szennyezettsége nem érte el a kimutatási határértéket. A kutak közül a GG-21-ben mutatkozik kisebb mértékű ETBE-MTBE szennyezettség a korábbi időszakokkal gyakorlatilag megegyező mértékben (18, ill. 23 ug/l). A lehatároló kutakkal együtt mintavételre került sor a 9171/3 hrsz. ingatlanon lévő kútból is, kimutatási érték alatti eredmény adódott.

Az új monitoring és fölöző kutakat is jelölő helyszínrajz:



Az izolációs fal kialakítása

Ezen a héten munkaszervezési okokból nem történt munkavégzés.

Az aktuális készültségi fokot ábrázoló helyszínrajz:

