

Az elmúlt héten az északi részterületen is kialakításra kerültek az új (GG-24 és GG-25 jelű) lehatároló talajvízfigyelő kutak, illetve ezek /B jelű indikátor párijai. A GG-25/B indikátor kút a GG-25-től a szokásosnál távolabb létesült a góc irányában, és fúrás közben szennyezettnek tűnt. A résfal nyomvonala ezen a területen ezért minimálisan módosításra kerül.


03.19-én a lehatároló kutakban folyadékszint mérés és vízmintavétel is történt, beleértve az új lehatároló kutakat is. Érzékszervileg nem volt szennyezett egyik sem, a minták leadásra kerültek a laborban.

Az eltávolított üzemanyag mennyisége 750-850 liter/nap között alakult. A korábbinál valamivel kisebb mennyiség oka vizsgálat alatt van.

Az eddig eltávolított mennyiség: 62,8 m³

A gócban új fölöző kutak kerültek kialakításra (GF-17,18,19,20 jelű kutak).

Az aktualizált helyszínrajz:



A déli irányú lehatároló fúrások (GG-26,27,28) talajmintáinak jegyzőkönyve érkezett meg a héten, ezekben nem került kimutatásra szennyezettség.